

АКТ № 04-01Д**О ПРОВЕДЕНИИ ДЕФЕКТОВКИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

10.03.2026г.

Заказчик: ООО «УК АзалияГрупп»
(полное наименование юридического лица)

Настоящий акт составлен о том, что с «01» по «29» апреля 2026 г. на лифтах Otis Gen2, движущихся со скоростью 1,6 метров в секунду, расположенных в ЖК «ДА ВПИЧИ», по адресам: см. Таблицу №1.

Регистрационные/Заводские №№: см. Таблицу №1.Произведена дефектовка оборудования и выявлены неисправности/дефекты: см. Таблицу № 1.

Таблица №1.

Московская область, г Одинцово, Можайское ш, д. 122					
Хо з. №	Под. №	Зав.№	Г/п, кг.	Ост.	Описание неисправностей и дефектов
	1	E2NA -9133	1000	7	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - Мусор на порталах ДШ - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены бабмаки ДШ - Изношены вкладыши бабмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Отсутствуют зажимы канатов у клиновых зажимов тросов - Частично отсутствует освещение шахты лифта - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ

					- Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - В паспорте лифта отсутствует подпись ответственного лица
2	E2NA-9134	1000	7	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - Мусор на порталах ДШ - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Частично отсутствует освещение шахты лифта - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Нет замка в МП - Проточен отводной блок - Балансировка не соответствует заводским значениям - Отсутствует освещение шахты - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - В паспорте лифта отсутствует подпись ответственного лица - Требуется регулировка ДШ	
3	E2NA-9135	400	7	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Замок ДШ посадочного этажа не отрегулирован - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ	

					- Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - В паспорте лифта отсутствует подпись ответственного лица
3а	E2NA-9136	1000	7	- Не работает система ИАД-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Не закреплен потолок купе кабины лифта - Отсутствует освещение шахты лифта - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - В паспорте лифта отсутствует подпись ответственного лица	
4	E2NA-9138	400	7	- Не работает система ИАД-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ	

					- В паспорте лифта отсутствует подпись ответственного лица
4a	E2NA-9137	1000	7	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Отсутствует освещение шахты лифта - Не закреплена панель приказов купе кабины лифта - Значительный износ отводного блока и несущих канатов лифта - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - На табло указания отсутствуют пиксели	
5	E2NA-9139	400	7	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - На табло указания отсутствуют пиксели	

5a	E2NA-9140	1000	7	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Значительный износ отводного блока - Не закреплен плафон освещения купе кабины лифта - не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - На табло указания отсутствуют пиксели
6	E2NA-9142	400	7	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Купе кабины лифта зажато направляющими - Отсутствует освещение в шахте лифта - Балансировка кабины не соответствует штатным значениям - Привод дверей не настроен - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ

					- На табло указания отсутствуют пиксели
6a	E2NA-9141	1000	7		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Не закреплена панель приказов купе кабины лифта - Не закреплён плафон освещения в купе кабины лифта - Значительный износ подшипников отводного блока - Купе кабины лифта зажато направляющими - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - На табло указания отсутствуют пиксели
7	E2NA-9144	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Купе кабины лифта зажато направляющими - Табло индикации посадочного этажа частично не работает - Отсутствует поручень в купе кабины лифта - Цепь успокоителя не отрегулирована (лежит на полу приемка)

				- Отсутствуют зажимы у точек крепления несущих тросов - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - На табло указания отсутствуют пиксели
7a	E2NA-9145	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - На табло указания отсутствуют пиксели
7б	E2NA-9143	1000	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Не отрегулированы яйца на канате ОС - Точные остановки не соответствуют ГОСТ - Замки МП не соответствуют ГОСТ - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Перепроход не соответствует нормам - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Натяжное наклонно - Замят канат ограничителя скорости - Отсутствует освещение шахты

				- Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса.
8	E2NA-9146	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен)
8a	E2NA-9147	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта

				- Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен)
8б	E2NA-9148	1000	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса.
9	E2NA-9149	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен)
9а	E2NA-9150	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи)

					- Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен)
96	E2NA -9151	1000	24		- Не работает система NAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса.
10	E2NA -9156	400	24		- Не работает система NAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Проточка отводного блока лебедки - Не равномерное натяжение несущих канатов - Износ каната ограничителя скорости - Ключевина первого этажа сломана - Шумит подшипник натяжного устройства

					- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Пережаты пружины мертвяков СПК - Износ несущих канатов - Проточка отводного блока лебедки
10a	E2NA -9157	400	24		
10б	E2NA -9155	1000	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Посторонний шум лебедки - Поверхностный износ тяговых канатов - Ограничитель скорости в гидроне

					- Износ каната ограничителя скорости - Неверно настроен привод дверей - Сняты этажные фартуки - Нет перепрохода - Нет жимков на несущих канатах - Часть канатов ржавая (10 метров в середине шахты)
11	E2NA-9159	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Износ каната ограничителя скорости - Нет жимков на несущих канатах
11a	E2NA-9160	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта

					- Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Износ канатоведущего шкива - Отводной блок лебедки в гудроне
116	E2NA-9158	1000	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Пережаты пружины мертвяков СПК - Канат ограничителя скорости задевает скобу перепрохода (трется)
12	E2NA-9162	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Нет жимков на несущих канатах - Нет перепрохода
12a	E2NA-9163	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте

				- Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Отсутствует защита от спадания каната на ограничителе скорости - Износ каната ограничителя скорости
126	E2NA-9161	1000	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Пережаты пружины мертвяков СПК - Нет жимков на несущих канатах - Этажные фартуки в приемке - Вывернуты успокоители компенсирующих цепей - Нет перепрохода
13	E2NA-9165	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя

					запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Частично отсутствует освещение машинного помещения - Износ несущих канатов (лопнула прядь каната) - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Износ каната ограничителя скорости - Шкив ограничителя скорости в гудроне - Шум подшипника отводного бока лебедки - Отводной блок лебедки в гудроне
13а	E2NA-9164	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Пыль в станции управления лифтом - Мусор в приемке, масло - Мусор на порталах ДШ - Грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - Частично изношены ролики ДК - Частично изношены ролики ДШ - Частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - Кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Частично отсутствует освещение машинного помещения - Износ несущих канатов - Проточенно натяжное устройство - Привод ДК не настроен
13б	E2NA-9166	1000	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - Скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло

					- В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - частично отсутствует освещение машинного помещения - Износ несущих канатов - износ канатоведущего шкива - нет боковой защиты на ограничителе скорости - ограничитель скорости в гудроне - Нет ключевины первого этажа - Нет жимков на несущих канатах
14	E2NA-9168	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - частично отсутствуют пиксели на табло первого этажа - частично отсутствует освещение машинного помещения - Износ несущих канатов - отводной блок лебедки в гудроне - отсутствует освещение шахты лифта - натяжное устройство ограничителя скорости не отрегулировано - Нет перепрохода
14a	E2NA-9169	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло

				- мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - отсутствует освещение шахты лифта - износ несущих канатов - шум отводного блока лебедки - требуется перепасовка тяговых канатов - натяжное устройство ограничителя скорости не отрегулировано. - Клиновые зажимы несущих тросов со стороны противовеса не безопасно закреплены
146	E2NA-9167	1000	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - шум отводного блока лебедки - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - износ каната ограничителя скорости - частично демонтирована защита противовеса - натяжное устройство ограничителя скорости не отрегулировано - требуется перепасовка тяговых канатов - Подшипник натяжного устройства хрустит при вращении
15	E2NA-9170	400	15	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты).

				- скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - замок в машинное помещение не соответствует ГОСТ - Износ несущих канатов (лопнула прядь каната) - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - не отрегулированы тормозные колодки (проскальзывание КВП)
15a	E2NA -9171	1000	15	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - частично отсутствует освещение машинного помещения. - отсутствуют пиксели на табло первого этажа - замок в машинное помещение не соответствует ГОСТ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отводной блок лебедки в гудроне - Нет перепрохода - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ

					- Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта
16	E2NA-9173	400	19	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Табло индикации частично не работает - Отсутствуют вкладыши на противовесе (ездит на башмаках) - Нет перепрохода - Вывернут успокоитель компенсирующей цепи - В приемке находятся этажные фартуки	
16a	E2NA-9174	400	19	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - отсутствует защита от спадания каната на ограничителе скорости	

				- Износ несущих канатов - Износ каната ограничителя скорости - Отводной блок лебедки в гудроне - Табло индикации частично не работает - Натяжное устройство ограничителя скорости стоит не по уровню
166	E2NA -9172	1000	19	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши бапмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Износ несущих канатов - износ каната ограничителя скорости - отводной блок лебедки в гудроне - пережаты пружины мертвяков СПК - частично отсутствует освещение шахты лифта - демонтирована передняя панель частотного преобразователя - вывернут успокоитель компенсирующей цепи - Не безопасно закреплены клиновые зажимы противовеса. - Нет перепрохода - Табло индикации частично не работает
17	E2NA -9176	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши бапмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках

					- Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - присутствует вибрация по шахте при движении кабины лифта - отводной блок в гудроне - нет зажимов троса на противовесе
17a	E2NA-9177	400	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен)
176	E2NA-9175	1000	24		- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта -- шкиф ограничителя скорости в гудроне - пережаты пружины мертвяков СПК - износ каната ограничителя скорости

					- отсутствует освещение шахты лифта - Не работает система NAD-R (Охрана шахты).
18	E2NA-9178	400	24		- частично отсутствует освещение шахты лифта - Отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Износ несущих канатов (лопнула прядь каната) - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Износ каната ограничителя скорости. - Износ ограничителя скорости - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - Замки МП не соответствуют ГОСТ - - разукomплектован ограничитель скорости (отсутствует устройство от спадания каната) - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта
18a	E2NA-9179	400	24		- Не работает система NAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта

					- кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - Замки МП не соответствуют ГОСТ - разукomплектован ограничитель скорости (отсутствует устройство от спадания каната)
186	E2NA-9180	1000	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Замки МП не соответствуют ГОСТ - разукomплектован ограничитель скорости (отсутствует устройство от спадания каната) - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Износ несущих канатов	
19	E2NA-9181	400	8	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - частично отсутствует освещение машинного помещения - Очень значительный откат при движении - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках	

					- Не выставлен разворот направляющих лифта
19а	E2NA -9182	1000	8	- Не работает система NAD-R (Охрана шахты). - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - проточка отводного блока лебедки - частично отсутствует освещение машинного помещения. - отсутствуют/не работают пиксели на табло - разукomплектован ограничитель скорости (отсутствует устройство от спадания каната) - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта	
20	E2NA -9184	400	13	- Не работает система NAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - частично отсутствует освещение машинного помещения. - не отрегулированы тормоза (проскальзывание) - Нет жимков на несущих канатах - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта	

20а	E2NA-9183	1000	13	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - В журнале о проведении ежемесячного ТО последняя запись датирована 2025м годом. - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - частично отсутствует освещение машинного помещения. - не отрегулирована балансировка кабины (проскальзывание канатов) - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта
21	E2NA-9153	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ -частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - частично отсутствует освещение машинного помещения. - износ каната ограничителя скорости - износ несущих канатов - нет поручня в кабине лифта - натяжное устройство не отрегулировано - отсутствуют/не работают пиксели на табло - Нет жимков на несущих канатах
21а	E2NA-9154	400	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты).

				- скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - Нарушение геометрии направляющих шахты лифта - кронштейн крепления направляющей кабины не имеет возможности регулировки (приварен) - частично отсутствует освещение машинного помещения. - износ канатоведущего шкива - износ несущих канатов - нет поручня в кабине лифта - шум подшипников ограничителя скорости - износ каната ограничителя скорости - отсутствуют/не работают пиксели на табло
216	E2NA -9152	1000	24	- Не работает система HAD-R (Охрана шахты). - скорость лифта не соответствует заявленной в паспорте - пыль в станции управления лифтом - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен - масленки не заполнены и не обслужены (слой грязи) - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - Изношены вкладыши башмаков кабины и противовеса. - частично отсутствует освещение шахты лифта - частично отсутствует освещение машинного помещения - ограничитель скорости в гудроне - пережаты пружины мертвяков СПК - износ каната ограничителя скорости

	парки шт	E2NA -9114 с5/6	1000	3	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Отсутствует демфирующее устройство на противовесе - Не закрыта клеммная коробка в приемке лифта - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Тросик двух несущих ремней протачивает вал лебедки лифта - элементы защиты в станции панели управления лифтом не закреплены. - Журнал о проведении ТО отсутствует
	парки шт	E2NA -9115 с3/4	1000	3	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен Не работает индикация на -2 этаже RBI не работает 1,3 ремни под замену Башмаки ДК/ДШ под замену

парки нг	E2NA -9116 с7/8	1000	3	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен Не работает подсветка кнопки вызова Демонтирована защита противовеса Натяжное устройство не стоит по уровню Перепроход не соответствует нормам Канат ограничителя скорости – сильный износ Отсутствует освещение шахты
парки нг	E2NA -9119 с15/1 6	1000	3	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен - Освещение кабины лифта не соответствует нормам Не работает указатель направления

					Отсутствует защита портала Демонтирована защита противовеса Натяжное устройство наклоненно Не закреплен поручень лифта
парки III	E2NA -9121 с19/2 0	1000	3	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен	
парки III	E2NA -9117 с9	1000	3	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен	

	парки шт	E2NA -9118 с14	1000	3	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен
	парки шт	E2NA -9120 с17/1 8	1000	3	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Не отрегулированы ограничители перепрохода - Требуется регулировка ДШ - Отсутствуют защитный кожухи на лебедках - Не выставлен разворот направляющих лифта - Журнал о проведении ТО не заполнен
	папор амник	E2NA -9185	1000	2	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло

	(стекл)			- мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Журнал о проведении ТО не заполнен Не отрегулированы ограничители перепрохода Требуется регулировка ДШ Отсутствуют защитный кожухи на лебедках Не выставлен разворот направляющих лифта
парки ш	E2NA -9132 (стекл)	1000	2	Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ - частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Журнал о проведении ТО не заполнен Не отрегулированы ограничители перепрохода Требуется регулировка ДШ Отсутствуют защитный кожухи на лебедках Не выставлен разворот направляющих лифта
панор амник	E2NA -9131 мусор ный	1000	2	- Не работает система охраны шахты. - частично отсутствует освещение шахты лифта - мусор в приемке, масло - мусор на порталах ДШ - грязь на кабине лифта, масло - частично изношены ролики ДК - частично изношены ролики ДШ - частично изношены башмаки ДШ

				- частично отсутствует освещение шахты лифта - отсутствует аварийное освещение купе кабины лифта - Башмаки кабины лифта трут о направляющие - Аварийная эвакуация не работает - индикатор направления движения не работает (-2 эт) - Геометрия направляющих кабины и противовеса не соответствуют паспортным данным - Блок контроля целостности несущих ремней не работает - Журнал о проведении ТО не заполнен Не отрегулированы ограничители перепрохода Требуется регулировка ДПП Отсутствуют защитный кожухи на лебедках Не выставлен разворот направляющих лифта
--	--	--	--	--

Акт № 04-01Д от 30.04.2026г. составили и ознакомлены :

расшифровка

_____ / _____

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ

/

расшифровка

_____ / _____

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ

Представитель
ООО «ЛИФТТЕХ»

_____ / _____

генеральный директор Кондратов А.А.

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ

расшифровка

Представитель
ООО «УК Азалия Групп»

_____ / _____

Генеральный директор Сироткин С.В.

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ

расшифровка

«05 » _____ 2026г.